NOW AVAILABLE!

MELLING™
TIMING COMPONENTS

ANNOUNCES

NEW OIL PUMP CHAIN TENSIONER ARM FOR HYUNDAI / KIA 1.8L & 2.0L DOHC ENGINES

HYUNDAI	2.0-K	(1998)	2022-23	Elantra N
HYUNDAI	2.0-C	(1998)	2022-23	Kona N
HYUNDAI	2.0-A	(1998)	2019-20	Santa Fe
HYUNDAI	2.0-A	(1998)	2017-18	Santa Fe Sport
HYUNDAI	2.0-B	(1998)	2015-19	Sonata
HYUNDAI	2.0-H	(1998)	2019-22	Veloster N
HYUNDAI	2.4-D	(2359)	2019-20	Santa Fe
HYUNDAI	2.4-B	(2359)	2017-18	Santa Fe Sport
HYUNDAI	2.4-F	(2359)	2015-19	Sonata
HYUNDAI	2.4-B,L	(2359)	2018-21	Tucson
KIA	2.0-2	(1998)	2016-20	Optima
KIA	2.0-6	(1998)	2017-22	Sportage
KIA	2.4-3	(2359)	2016-20	Optima
KIA	2.4-3	(2359)	2019-20	Sorento
KIA	2.4-C	(2359)	2017-22	Sportage



Qty Required 1

Part number
BT7067
UPC: 729295287377

** Always consult catalog listings for detailed application information**