NOW AVAILABLE!

MELLING™
TIMING COMPONENTS

ANNOUNCES

NEW OIL PUMP CHAIN TENSIONER FOR HYUNDAI / KIA 1.8L & 2.0L DOHC ENGINES

HYUNDAI	2.0-A	(1998)	2013-16	Santa Fe Sport	KIA	2.0-1	(1998)	2016-18	Sorento
HYUNDAI	2.0-B	(1998)	2011-14	Sonata	KIA	2.0-6	(1998)	2011-16	Sportage
HYUNDAI	2.4-B	(2359)	2013-16	Santa Fe Sport	KIA	2.4-6	(2359)	2013-15	Sorento
HYUNDAI	2.4-G	(2359)	2014-15	Tucson	KIA	2.4-3	(2359)	2016-17	Sorento
KIA	2.0-6	(1998)	2012-15	Optima	KIA	2.4-C	(2359)	2014-16	Sportage

Qty Required 1

Part number
BT7068
UPC: 729295287384

** Always consult catalog listings for detailed application information**