NOW AVAILABLE!

MELLING™
TIMING COMPONENTS

ANNOUNCES

NEW CAMSHAFT ACTUATOR FOR

GM 5.3L & 6.2L ENGINES

CHEVROLET	6.2VIN J	2015-20	Escalade
CHEVROLET	6.2VIN 7	2016-21	Camaro
CHEVROLET	6.2VIN 7	2014-19	Corvette
CHEVROLET	5.3VIN C,R	2014-19	Silverado 1500
CHEVROLET	6.2VIN J	2014-18	Silverado 1500
CHEVROLET	5.3VIN C	2015-20	Suburban
CHEVROLET	6.2VIN J	2019-20	Suburban
CHEVROLET	5.3VIN C	2015-20	Tahoe
CHEVROLET	6.2VIN J	2018-20	Tahoe
GMC	5.3VIN C,R	2014-19	Sierra 1500
GMC	6.2VIN J	2014-18	Sierra 1500
GMC	5.3VIN C,	2015-20	Yukon
GMC	6.2VIN J	2015-20	Yukon

Qty 1 Required

Part number

VCTA-1015H

UPC: 729295286561

VVT Oil Control Valve Can Not Be Reused And Must Be Replaced Upon Re-Assembly
Order VCTO-1001 Oil Control Valve Separately As Needed
SERVICE GRADE COMPONENT

**** Always consult catalog listings for detailed application information****

Melling Engine Parts • P.O. Box 1188 • Jackson, MI 49204 • www.melling.com