NOW AVAILABLE!

MELLING™
TIMING COMPONENTS

ANNOUNCES

NEW OIL PUMP CHAIN TENSIONER FOR

HYUNDAI/KIA 3.3L, 3.8L ENGINES

HYUNDAI	3.3-G	(3342) 2012-17	Azera	KIA	3.3-7	(3342) 2014-16	Cadenza
HYUNDAI	3.3-F	(3342) 2013-19	Santa Fe	KIA	3.3-1	(3342) 2015-18	Sedona
HYUNDAI	3.8-D	(3778) 2012-14	Genesis	KIA	3.3-7	(3342) 2014-15	Sorento
HYUNDAI	3.8-H	(3778) 2012	Genesis	KIA	3.3-5	(3342) 2016-18	Sorento
HYUNDAI	3.8-J	(3778) 2013-16	Genesis	KIA	3.8-3	(3778) 2016-17	K900

Qty Required; 1

Part number

BT7071

UPC: 729295299134

** Always consult catalog listings for detailed application information**