NOW AVAILABLE!

MELLING™
TIMING COMPONENTS

ANNOUNCES

NEW OIL PUMP CHAIN TENSIONER FOR

GENESIS/HYUNDAI/KIA 3.3L, 3.8L & 5.0L ENGINES

GENESIS	3.3-E	(3342)	2019-26	G70	KIA	3.3-1	(3342) 2017-20	Cadenza
GENESIS	3.3-B	(3342)	2018-20	G80	KIA	3.3-6	(3342) 2019-20	K900
GENESIS	3.3-A	(3342)	2017-22	G90	KIA	3.3-1	(3342) 2019-21	Sedona
GENESIS	3.8-E	(3778)	2017-20	G80	KIA	3.3-5	(3342) 2019-20	Sorento
GENESIS	5.0-H	(5038)	2022	G90	KIA	3.3-C	(3342) 2018-23	Stinger
HYUNDAI	3.8-E	(3778)	2015-16	Genesis	KIA	3.8-C	(3778) 2020-24	Telluride
HYUNDAI	3.8-E	(3778)	2020-25	Palisade				

Qty Required 1

Part number

BT7081

UPC: 729295299059

** Always consult catalog listings for detailed application information**